

Einschusslöcher in Messverteilerschrank

Am 10.1.2008 wurden wir von einem Mitarbeiter des Kabelfernsehbetreibers Tele1 informiert, dass im Gemeindegebiet Gmös ein Messverteilerkasten Beschädigungen aufweist.

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle stellte unser Netztechniker fest, dass die Verteilertür und auch der dahinterliegende Zähler Einschusslöcher aufweisen. Der Netztechniker sicherte die Gefahrenstelle ab und leitete die Reparaturmaßnahmen an der Messeinrichtung ein. Da der Schütze nicht bekannt ist, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.



In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass **Beschädigungen an elektrischen Anlagen** wie Erdkabeln, Freileitungen und Hausanschluss- oder Verteilerkästen nicht nur **Versorgungsstörungen** bedeuten können sondern auch **in der Nähe befindliche Personen gefährden** können. Halten Sie zu beschädigten Anlagen daher bitte **Abstand** und **melden** Sie einen eventuellen Vorfall mit Angabe des genauen Ortes bitte sofort der Energie AG Service-Hotline. Die Bezeichnung an den Strommasten von Hochspannungsleitungen ermöglicht eine rasche und eindeutige Zuordnung der Leitung. Gleiches gilt auch bei Störungsbeobachtungen durch Schneebruch, Windwurf, etc.

