

Stromverbrauch messen in sechs Schritten*

- 1 Drücken Sie bitte die Taste FUNC, um das Display des Messgeräts zu aktivieren.



- 2 Drücken Sie so oft auf die Taste FUNC, bis in der rechten oberen Ecke des Displays kWh erscheint.



- 3 Stecken Sie nun das Messgerät in die Steckdose und schließen Sie das Gerät, dessen Verbrauch Sie messen wollen, an.



- 4 Die Zahl in der oberen Hälfte des Displays zeigt den verbrauchten Strom in kWh an.



- 5 Die Messung ist zu Ende, sobald Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, bzw. wenn der gemessene Vorgang (z. B. einmal Wäschewaschen) abgeschlossen ist.

Das Messergebnis bleibt so lange gespeichert, bis Sie die Verbrauchsmessung wieder auf Null stellen.

- 6 Um die Verbrauchsmessung wieder auf Null zu stellen, halten Sie bitte die FUNC-Taste gedrückt und drücken Sie zusätzlich auf UP.

Sobald die Anzeige auf dem Display wieder auf Null steht, können Sie den nächsten Messvorgang starten.



* Details zur Bedienung Ihres Strom-Messgeräts finden Sie in der dem Gerät beigelegten Gebrauchsanleitung.